

エンジニアリング・ノート




OZ3000/OZ4000/OZ5500/HG5000/HG6000用 イオングエージコントローラ 代替品のご紹介

◆ 概要

- ◆ 従来品GI-1000のメーカー後継品です。
- ◆ 従来品は既に生産中止・修理対応不可となっております。
- ◆ 故障により設備が長期停止する前に、代替品への更新・予備品のご購入をご検討下さい。

◆ 交換するにあたり

- ◆ 外形寸法が異なり、設定の変更を伴いますので、初回導入時は改造が必要です。



横河ソリューションサービス株式会社
半導体サービスセンター

〒190-0003 東京都立川市栄町6-1 立飛ビル7号館2階
TEL: 042-534-1194 FAX: 042-534-1189
<http://www.yokogawa.co.jp/solutions/services/>

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。All Rights Reserved, Copyright © 2019, by Yokogawa Solution Service Corporation