

外形図


DF0 電 / 空変換器

JUSTA

SD 77J05F10-01JA


外形寸法図

単位 : mm



普通許容差 : 土 (JIS B 0401-1998 の公差等級 IT18 の値)/2

端子配列



端子	信号	接続
①	出力チェック用 (+)	M4×0.7 ねじ
②	出力チェック用 (-)	
(○)	出力	Rc1/4

出力チェック用端子①~②間に、出力空気圧信号に比例した 1-5V DC 信号が出力されます。 (精度 土1%)